








導帯加工図
（最大）




# 配線用遮断器　表面形

接点仕様

| 種類 | 適　用　仕　様 | COM | N．C | N．O |
|---|---|---|---|---|
| AL | ALに関係する全て | a1 | b1 | c1 |
| AX | AXに関係する全て | a1 | b1 | c1 |
| SHT | SHTに関係する全て | a2 | － | c2 |

注。この寸法図は、１。補助スイッチ仕様
２。警報スイッチ仕様
３。補助＋電圧引外し装置仕様
４。警報＋電圧引外し装置仕様
５。電圧引外し装置仕様
のうちいずれか１つに適用する。

【電圧引外し装置仕様の定格使用電圧】
ＡＣ１００Ｖ,２００Ｖ,４１５Ｖ

| 型　式 | | B－52KC | |
|---|---|---|---|
| フレーム | | 50AF | |
| 極数(P)・素子数(E) | | 2P・2E | |
| 定格電圧（V） | | AC200 | AC200，DC125 |
| 定格電流（A） | | 3，5，10 | 15，20，30，40，50 |
| 定格遮断容量（kA） | | | |
| AC | 100V | 5 | 5 |
| | 100V/200V | 5 | 5 |
| | 200V | 5 | 5 |
| | 415V | | |
| DC | 125V | | 0．7 |
| | 250V | | |
| 引き外し方式 | | 完全電磁 | 熱動電磁 |
| 標準接続方式 | | 線押え方式（圧着端子使用可能） | |
| 基準周囲温度 | | 40℃ | |
| 重量（kg） | | 0．30 | |
| 備　考 | | JIS C 8201-2-1 附属書2<br>（JIS Q 1000に基づく自己適合宣言） | |
| 御納入先 | | | |

| 日付 | | 受領印 | | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 承認 | 検図 | 製図 | 設計 |
|---|---|---|---|
| 今本 | 馬場 | 内藤稔 | 高倉 |

| 年月日 | 三角法 | A3 8-2P 52KC3 |
|---|---|---|
| H18．5，26 | | |

テンパール工業株式会社

A-08-08